

Fotódokumentáció helyszíni bejárásról

2023.12.18.

Budakalász, Petőfi szobor környezet alakítása



Táncsics u. 1. előtti közterület a patak gátjáról a Budai út felé fotózva



Táncsics u. 1. előtti közterület a bontandó kaputól a Budai út felé fotózva



Táncsics u. 1. előtti közterület a Budai út felől fotózva



Táncsics u. 1. udvara



Bontandó kerítés és kapu a Táncsics u. 1. udvarából fotózva